

Dokumentacja fotograficzna



Widok dzwonnicy od strony północnej



Widok dzwonnicy od strony zachodniej



Widok dzwonnicy od strony południowej




Widok dzwonnicy od strony wschodniej



Widok połaci dachu - widoczne deformacje rynien



Widok na ścianę fundamentową dzwonnicy od strony południowej



Odprowadzenie wód opadowych - widoczne zawilgocenia ścian w rejonie rur spustowych



Belka podwalinowa słupów od strony ulicy - widoczne uszkodzenia



Belka podwalinowa słupów od strony dawnej kostnicy - widoczne uszkodzenia



Zawilgocenia łąt spowodowane nieszczelnością pokrycia



Widok konstrukcji więźby dachowej



Widok konstrukcji więźby dachowej



Widok konstrukcji więźby dachowej



Widok konstrukcji więźby dachowej w szczycie



Oparcie słupa na ruszcie drewnianym



Widok belek wieńczących konstrukcję pod dzwon



Widok belek wieńczących konstrukcję pod dzwon



Oparcie jarzma na środkowej belce wsporczej



Oparcie jarzma na skrajnej belce wsporczej



Mocowanie dzwonu



Mocowanie dzwonu



Węzeł narożny konstrukcji wsporczej



Węzeł narożny konstrukcji wsporczej



Widok rusztu wieńczącego konstrukcję wsporczą jarzma dzwonów