

## Dokumentacja fotograficzna



Widok budynku od strony północnej



Widok budynku od strony wschodniej



Widok budynku od strony zachodniej



Widok na połąć od strony wschodniej



Uszkodzenia profili ciągnionych gzymsu nad ścianą szczytową





Widok na więźbę dachową - widoczne zawilgocenia łąt



Uszkodzenia krokwi na styku z belką stropową



Węzeł kalenicowy - widoczna korozja biologiczna krokwi





Widok na belkę stropową i podsufitkę



Widok belki stropowej i poszycia z desek



Widok przestrzeni między belkami stropowymi



Ściana wewnętrzna frontowa



Ściana od strony południowej



Ściana od strony wschodniej



Ściana od strony zachodniej



Zarysowania tynków na ścianie północnej



Zarysowania tynku na suficie