

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Kaplicy pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Skowieszynie
ADRES INWESTYCJI : 24-130 Końskowola, Skowieszyn 70
INWESTOR : Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Józefa w Puławach
ADRES INWESTORA : 24-100 Puławy, ul. Włostowicak 61

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Duda (Remontowo-budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 11.03.2019

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, $S+Kp(S)$
Podatek VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)$, M , $S+Kp(S)+Z(S)$)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.03.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Termomodernizacja Kaplicy w Skowieszynie						
1		Izolacja termiczna ścian budynku				
1 d.1 01	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²	528,950		
2 d.1 07	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²	2,123		
3 d.1 06	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	26,250		
4 d.1 02	KNR 0-17 2610-02 analogia	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 18 cm, metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku silikonowo-silikatowego	m ²	730,200		
5 d.1 08	KNR 0-17 2610-08	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m ²	14,553		
6 d.1 04	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²	3,962		
7 d.1 0541-02	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	6,230		
8 d.1 04	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m	26,000		
Razem dział: Izolacja termiczna ścian budynku						
2		Docieplenie połaci dachowej				
9 d.2 04	KNR 2-02 1612-04	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 10 m	m ²	310,000		
10 d.2 06	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. 25 cm	m ²	328,100		
11 d.2 03	KNR 4-01 0410-03	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 19 mm	m ²	328,100		
Razem dział: Docieplenie połaci dachowej						
3		Wymiana stolarki okiennej				
12 d.3 03	KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.	12,000		
13 d.3 03	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt.	5,000		
14 d.3 04	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	6,000		
15 d.3 05	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	22,800		
16 d.3 1039-01	KNR-W 2-02 1039-01	Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m ²	m ²	1,800		
17 d.3 1039-02	KNR-W 2-02 1039-02	Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m ²	m ²	9,670		
18 d.3 1039-03	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m ²	m ²	22,800		
19 d.3 03	KNR 2-02 0902-03	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie	m ²	15,093		
20 d.3 0124-03	KNR BC-02 0124-03	Prace wykończeniowe przy tynkach - gruntowanie powierzchni tynków	m ²	15,093		
21 d.3 0124-05	KNR BC-02 0124-05	Prace wykończeniowe przy tynkach - malowanie dwukrotne tynków ścian	m ²	15,093		
Razem dział: Wymiana stolarki okiennej						
4		Wymiana drzwi zewnętrznych				
22 d.4 05	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	7,700		
23 d.4 1027-04	KNR-W 2-02 1027-04 analogia	Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²	7,700		
24 d.4 03	KNR 2-02 0902-03	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie	m ²	2,580		
25 d.4 0124-03	KNR BC-02 0124-03	Prace wykończeniowe przy tynkach - gruntowanie powierzchni tynków	m ²	2,580		
26 d.4 0124-05	KNR BC-02 0124-05	Prace wykończeniowe przy tynkach - malowanie dwukrotne tynków ścian	m ²	2,580		
Razem dział: Wymiana drzwi zewnętrznych						
5		Warstwy posadzkowe i utworzenie posadzki				
27 d.5 07	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	110,000		
28 d.5 01	KNR 4-01 0212-01 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm łącznie z płytkami betonowymi	m ³	6,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
29 d.5 04	KNR 4-01 0106-	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	3,000		
30 d.5 18	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³	9,000		
31 d.5 01	KNR 2-02 1101-	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	11,000		
32 d.5 01	KNR 2-02 0616-	Isolacje z foli poliuretaniowej na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²	190,000		
33 d.5 03	KNR 2-02 0609-	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	190,000		
34 d.5 1125-01	NNRNKB 202	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	190,000		
35 d.5 03	KNR 2-02 1118-	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 10x10 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²	190,000		
36 d.5 04	KNR 2-02 1105-	Cokoliki z płytek gresowych	m	150,000		
	analogia					
Razem dział: Warstwy posadzkowe i dtworzenie posadzki						
6		Remont pokrycia dachowego				
37 d.6 01	KNR 2-02 1610-	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²	450,000		
38 d.6 03	KNR 2-02 1611-	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.	10,000		
39 d.6 04	KNR 4-01 0535-	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	40,000		
40 d.6 09	KNR 4-01 0523-	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych	m ²	285,000		
41 d.6 06	KNR 4-01 0535-	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	24,500		
42 d.6 02	KNR 4-01 0414-	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²	50,000		
43 d.6 01	KNR 4-01 0523-	Naprawa pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej polegająca na wycięciu i wstawieniu łat o powierzchni do 0.25 m ²	miejs.	30,000		
44 d.6 02	KNR 4-01 0523-	Naprawa pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej polegająca na wycięciu i wstawieniu łat o powierzchni do 0.50 m ²	miejs.	25,000		
45 d.6 03	KNR 4-01 0523-	Naprawa pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej polegająca na wycięciu i wstawieniu łat o powierzchni do 1.00 m ²	miejs.	15,000		
46 d.6 0514-01	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²	100,000		
47 d.6 0514-02	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²	60,000		
48 d.6 0519-04	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej	m	40,000		
49 d.6 0519-07	KNR-W 2-02	Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 50 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	40,000		
50 d.6 0526-07	KNR-W 2-02	Rury spustowe prostokątne w rozwinięciu 63 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	24,500		
51 d.6 09	KNR 4-01 0619-	Oczyszczenie powierzchni dachów o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²	580,000		
52 d.6 05	KNR 2-02 1510-	Dwukrotne malowanie farbą zabezpieczającą elementów pełnych o powierzchni ponad 0,5 m ² bez szpachlowania	m ²	580,000		
	analogia					
Razem dział: Remont pokrycia dachowego						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: